

Lfd. Nr.	Status: inArbeit Diskussion Erledigt Planung	Priorität	Bearbeitung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Bemerkung
1	E 850	1	Wunderlich	Fliederweg vor Anwesen Hans Staaf (Giebelseite)	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern im mittleren Bereich des Fliederwegs (Höhe Anwesen Staaf);	OBR Sitzung 9.10.2015; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
2	E 850	2	Wunderlich	Bornkressweg/Zum Sportplatz – Kabelgraben vom Fernsehen oder Telekom	Setzungen und Ablösungen der Teerdecke im Bereich des Kabelgrabens Bornkressweg/Zum Buchwasser (Richtung Sportplatz);	zuletzt Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
3	E 850	3		Fliederweg vor Anwesen Eckhardt/Oestreich	Großflächige brüchige Teerdecke und Setzungen im Bereich des Fliederwegs in Höhe des Abzweigs Mühlengrund (Höhe Anwesen Eckhardt und Anwesen Oestreich)	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
4	A	4	Wunderlich	Bornkressweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott	Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkressweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott);	Zuletzt Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
5	E 850	5		Feldweg zwischen L3180 und Mühlengrund	Großflächige brüchige Teerdecke, Setzungen und Schlaglöcher im Wirtschaftsweg „Auf der Maas“ zwischen Mühlengrund und L3180;	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
6	E 850	6		Wirtschaftsweg Grauer Stuhl	Großflächige Abbruchstellen der Teerdecke des Wirtschaftsweges gegenüber dem unbefestigten Panoramaweg im Einmündungsbereich Grauer Stuhl/Verlängerung Pflingtschüsselweg;	Protokoll vom 13.12.2016; TOP 5.1.3.
7	A	7		Ausschilderung SEB	Ausschilderung des Spiel- und Erlebnisbereiches am Sportplatz [Kopplung mit Ausschilderung Sportplatz (Ergänzung Piktogramm Fußball)]	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.d.
8	E 850	8		Ausschilderung DGH/FGH	Ausschilderung ab dem Dorfplatz zum DGH/FGH. Die Beschilderung sollte jedoch den Anlagencharakter nicht stören; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a
9	A	9		Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren	Info 21.7.2011 Fau Merten: Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in Verantwortung Kommune. Auf KIP-
10	A	9	Wunderlich	Holz-Buswarthäuschen Freiensteiner Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	Dachrinne undicht. Entwässert auf Privatgrundstück	Schreiben Stadt vorh. über Aufnahme in Arbeitsliste Bauhof
11	A	9	Wunderlich	Kressenbachverrohrung	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt..	OBR Sitzung 9.10.2015
12	A	9	Wunderlich	Mühlengrund/Bornkressweg – Querrisse	Viele Querrisse in der Fahrbahn	
13	A	9	Wunderlich	Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen	Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden	Ortsbegehung am 21. 7. 2011
14	A	9	Wunderlich	Weißer Grund/Anwesen W. Heil – Rohr	Durchlass um 1,00m verlängern	Herr Heil will sich an Kosten beteiligen; 9.10.2015
15	A	9	2. HJ 2018	Ruhebänke im Gemarkungsbereich	Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich. Bestandskataster und Lageplan wurde auf Anfrage der Stadtverwaltung vom 25.7.2016 aufgestellt und der Stadtverwaltung zugestellt.	OBR Sitzung vom 24.8.2016 (Aufn. Maßn. liste am 3.5.2017) + Email v. 17.12.2017 + oBR Sitzung v. 8.2.2017
16	P			Wanderwegenetz mit Infotafeln	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK	09.02.2017
17	P			Wanderwegenetz mit Schutzhütte	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK	09.02.2017
18	P			Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK oder WKA-Ersatz.	03.05.2017 + OBR 24.8.2017
19	P			Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK oder WKA-Ersatz.	03.05.2017 + OBR 24.8.2017
20	A		1. HJ 2018	Plakattafel	In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge. Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.	OBR Sitzung 04.05.2017 + Email v. 17.12.2017
21	A		1. HJ 2018	Infotafel/Wanderkarte am Dorfplatz	Standort: Stirnseite Anwesen Eberhardt. Ausführung analog Hohenzell/Niederzell	Email v. 17.1.2.2017
22	A		2. HJ 2018	Hangrutsche am Spielplatz	Am Hang vom Spiel- und Erlebnisbereich zum Sportplatz. Einstieg ohne (größere) Leiterkonstruktion, Hanggefälle ausnutzen.	Email v. 17.1.2.2017
23	P			Einbringen von Bodenestrich mit Dämmung auf der Rohdecke der Fahrzeughalle im DG des FGH	Begründung: Die fehlende Deckenwärmeeisolation	OBR Sitzung vom 24.8.2017
24	P			Wetterschutz für die Eingangsbereiche des DGH	Beide Eingangsbereiche sind ohne wirksame Überdachung als Schutz vor Regen/Schneefall ausgeführt.	E-Mail vom 18.12.2017 + OBR Sitzung 8.2.2018
25	P			Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof	Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt	E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018
26	P			Freischneiden und Herstellung Begehbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK	E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018
27	P			Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern	Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Bosgrain“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Weiherhof/L3180 herzustellen.	E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018
28	P			Instandsetzung des defekten Abflusses des Brunns am Dorfplatz	Kamerabefahrung im Sommer 2017 erfolgt. Abstimmung der Arbeiten mit Kirchturmsanierung durch KG WBK	Kamerabefahrung im Sommer 2017 + E-Mail 17.12.2017 + OBR Sitzung vom 24.8.2017
29	P			Reparatur Sockelleisten DGH	Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lösen sich die Sockelleisten von der Wand	OBR Sitzung v. 24.8.2017
30	P			Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH	Fußboden stark abgestumpft.	OBR Sitzung v. 24.8.2017
31	P			Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen	Außenbereich DGH	OBR Sitzung v. 24.8.2017
32	P			Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen		OBR Sitzung v. 24.8.2017
33	P			Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)	Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Buche (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden	OBR Sitzung v. 24.8.2017
34	P			Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Flutgrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde)	OBR Sitzung v. 24.8.2017
35	P			Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts	Durch Erdaushublieferung durch 4-Achs-Lkws wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzügliche unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet.	OBR Sitzung v. 8.2.2018
100	E		Ortsbeirat	Dachenerneuerung Holz-Buswarthäuschen im Bornkressweg (Kirchgarten)	Eventuell ist eine Förderung im Zuge des geplanten IKEK-Programms möglich. Für eine Abstimmung möglicher Eigenleistung stehen wir gerne zur Verfügung.	OBR-Sitzung 9.10.2015 Dach soll in Eigenleistung durch Ortsbeirat saniert werden. Materialbeistellung durch Stadt
101	E		Leipold, W.	Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfried; Wunderlich – Hydrant	Hydrant zu hoch – Schneepflug	Größerer Schaden bei Kollision mit Schneepflug zu befürchten
102	E		Wunderlich	Ausschilderung Sportplatz	5 Schilder im Ortsbereich, Ausführung wie Straßenschilder	
103	E		Scheidemantel	Backhausanierung	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007	Schadensfeststellung am Backhaus; Weitere Sanierung bei DE.
104	E		DE	Ballspielplatz	Ausweichplatz für Jugendliche und Training	Weiterbehandlung in DE Programm
105	E		Heindel	Bepflanzung Fliederweg vor Anwesen Östreich	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden	Bauhofmaßnahme; Bei Ortsbegehung 21.7.2011 von Fr. Merten notiert; erledigt bei DE
106	E		Wunderlich	Bornkressweg – Anwesen Ohly – Kabelgraben, Hydrant, Kanaldeckel	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	
107	E		Wunderlich	Fahrbahndecke Bornkressweg vor S. Weis	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant	21. 7. 2011 Fr. Merten: Eventuell werden Anlieger mit Kostenpflichtig, wenn Bäume zu nahe an Grundstücksgrenze
108	E		Wunderlich	Flutgrabensanierung	Qellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung Stall in Höhe der 1. Fangeinrichtung im Kressenbach	
109	E		Ohly	Friedhofszaun	Einzäunung und Torbereich erneuern	14.12.07 Abstimmung Fr. Kohlhepp/Bauhof
110	E		Lotz / Heindel	Geschirrspüler im DGH	Alter Geschirrspüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung	Weiterbehandlung in DE Programm
111	E		Brandl	Grabenaushebungen	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel	
112	E		Brandl	Kurve Feldweg Kalte Buche	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist.	
113	E		Lotz	Oberfläche Sportplatz	Wellige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden	Daueraufgabe in Abhängigkeit vom Beanspruchung. Anfrage
114	E		DE	Schrank für DGH	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial	Weiterbehandlung in DE Programm
115	E		Scheidemantel	Schutzhütte Panoramaweg	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pflingtschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt werden.	Rohre und ausbaggern- Stadt; Eigenleistung; kein weiteres Interesse der FF
116	E		Brandl	Schwalbenhaus	für Mehlschwalben	Naturfreunde Elm – Albrecht - Kein aktueller Bedarf
117	E		Wunderlich	Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föller Bechtel	Im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt	Info 21.7.2011 Fau Merten: Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in Verantwortung Kommune.
118	E		DE	Spielgeräte am Sportplatz	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen	Weiterbehandlung in DE Programm
119	E		Wunderlich	Straßenlampe Ortseingang aus Richtung Breitenbach	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortseingang, Gehweg	
120	E		Wunderlich	Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidtmühle	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidtmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg. Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage.	Ordnungsamt – ASV Gelnhausen
121	E		Wunderlich	Zum Sportplatz – Wasserrohrbruch	Ausbessern des Fahrbahnbelages	