

Lfd. Nr.	Status in Arbeit	Priorität	Bearbeitung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Bemerkung
	Diskussion Erledigt					
1	A	1	Wunderlich	Fliederweg vor Anwesen Hans Staaf (Giebelseite)	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern im mittleren Bereich des Fliederwegs (Höhe Anwesen Staaf);	OBR Sitzung 9.10.2015; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
2	A	2	Wunderlich	Bornkresseweg/Zum Sportplatz – Kabelgraben vom Fernsehen oder Telekom	Setzungen und Ablösungen der Teerdecke im Bereich des Kabelgrabens Bornkresseweg/Zum Buchwasser (Richtung Sportplatz);	zuletzt Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
3	A	3		Fliederweg vor Anwesen Eckhardt/Oestreich	Großflächige brüchige Teerdecke und Setzungen im Bereich des Fliederwegs in Höhe des Abzweigs Mühlengrund (Höhe Anwesen Eckhardt und Anwesen Oestreich)	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
4	A	4	Wunderlich	Bornkresseweg/Weißer Grund vor Anwesen Jost/Ott	Weggebrochener Gehwegbordstein im Bornkresseweg gegenüber Abzweig Zum weißen Grund (Höhe Anwesen Jost/Ott);	Zuletzt Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
5	A	5		Feldweg zwischen L3180 und Mühlengrund	Großflächige brüchige Teerdecke, Setzungen und Schlaglöcher im Wirtschaftsweg „Auf der Maas“ zwischen Mühlengrund und L3180;	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.a.
6	A	6		Wirtschaftsweg Grauer Stuhl	Großflächige Abbruchstellen der Teerdecke des Wirtschaftsweges gegenüber dem unbefestigten Panoramaweg im Einmündungsbereich Grauer Stuhl/Verlängerung Pfingstschüsselweg;	Protokoll vom 13.12.2016; TOP 5.1.3.
7	A	7		Ausschilderung SEB	Ausschilderung des Spiel- und Erlebnisbereiches am Sportplatz (Kopplung mit Ausschilderung Sportplatz (Ergänzung Piktogramm Fußball))	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 8.d.
8	A	8		Ausschilderung DGH/FGH	Ausschilderung ab dem Dorfplatz zum DGH/FGH. Die Beschilderung sollte jedoch den Anlagencharakter nicht stören; Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a	Protokoll vom 4.5.2016, TOP 9.a
9	A	9		Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren	Info 21.7.2011 Fau Merten:Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in Verantwortung Kommune. Auf KIP-Liste
10	A	9	Wunderlich	Holz-Buswartehäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	Dachrinne undicht.Entwässert auf Privatgrundstück	Schreiben Stadt vorh. überAufnahme in Arbeitsliste Bauhof
11	A	9	Wunderlich	Kressenbachverrohrung	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt..	OBR Sitzung 9.10.2015
12	A	9	Wunderlich	Mühlengrund/Bornkresseweg – Querrisse	Viele Querrisse in der Fahrbahn	
13	A	9	Wunderlich	Querrisse in verschiedenen	Behebung durch Bitumenvergüß wegen Folgeschäden	Ortsbegehung am 21. 7. 2011
14	A	9	Wunderlich	Weißer Grund/Anwesen W. Heil – Rohr	Durchlass um 1,00m verlängern	Herr Heil will sich an Kosten beteiligen; 9.10 2015
15	D			Wanderwegenetz mit Infotafeln		
16	D			Wanderwegenetz mit Schutzhütte		
17	E		Ortsbeirat	Dacherneuerung Holz-Buswartehäuschen im Bornkresseweg	Dach aus Bitumenwellpappe ist verwittert	OBR-Sitzung 9.10.2015 Dach soll in Eigenleistung durch Ortsbeirat saniert werden. Materialbestellung durch Stadt
18	E		Leipold, W.	Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfried;	Hydrant zu hoch – Schneepflug	Größerer Schaden bei Kollision mit Schneepflug zu befürchten
19	E		Wunderlich	Ausschilderung Sportplatz	5 Schilder im Ortsbereich, Ausführung wie Straßenschilder	
20	E		Scheidemantel	Backhaussanierung	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007	Schadensfeststellung am Backhaus; Weitere Sanierung bei DE.
21	E		DE	Ballspielplatz	Ausweichplatz für Jugendliche und Training	Weiterbehandlung in DE Programm
22	E		Heindel	Bepflanzung Fliederweg vor Anwesen Östreich	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden	Bauhofmaßnahme; Bei Ortsbegehung 21.7.2011 von Fr. Merten notiert; erledigt bei DE
23	E		Wunderlich	Bornkresseweg – Anwesen Ohly –	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	
24	E		Wunderlich	Fahrbahndecke Bornkresseweg vor S. Weis	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant	21. 7. 2011 Fr. Merten: Eventuell werden Anlieger mit Kostenpflichtig, wenn Bäume zu nahe an Grundstücksgrenze stehen.
25	E		Wunderlich	Flutgrabensanierung	Quellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung Stall in Höhe der 1. Fangeinrichtung im Kressenbach	
26	E		Ohly	Friedhofszaun	Einzäunung und Torbereich erneuern	14.12.07 Abstimmung Fr. Kohlhepp/Bauhof
27	E		Lotz / Heindel	Geschirrspüler im DGH	Alter Geschirrspüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung	Weiterbehandlung in DE Programm
28	E		Brandl	Grabenaushebungen	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel	
29	E		Brandl	Kurve Feldweg Kalte Buche	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist.	
30	E		Lotz	Oberfläche Sportplatz	Wellige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden	Daueraufgabe in Abhängigkeit vom Beanspruchung. Anfrage jeweils direkt über Platzwart bei Stadt
31	E		DE	Schrank für DGH	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial	Weiterbehandlung in DE Programm
32	E		Scheidemantel	Schutzhütte Panoramaweg	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pfingstschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt	Rohre und ausbaggern- Stadt; Eigenleistung; kein weiteres Interesse der FF
33	E		Brandl	Schwalbenhaus	für Mehlschwalben	Naturfreunde Elm – Albrecht - Kein aktueller Bedarf
34	E		Wunderlich	Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel	Im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt	Info 21.7.2011 Fau Merten:Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in Verantwortung Kommune.
35	E		DE	Spielgeräte am Sportplatz	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen	Weiterbehandlung in DE Programm
36	E		Wunderlich	Straßenlampe Ortszugang aus Richtung	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortseingang, Gehweg	
37	E		Wunderlich	Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidtmühle	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidtmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg. Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage.	Ordnungsamt – ASV Gelnhausen
38	E		Wunderlich	Zum Sportplatz – Wasserrohrbruch	Ausbessern des Fahrbahnbelages	