

Nr.	Status <small>A=in Arbeit DE=in DE E= Erledigt</small>	Priorität	Bearbeitung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Bemerkung
20	A	1	Wunderlich	Bornkresseweg/Zum Sportplatz – Kabelgraben vom Fernsehen oder Telekom	Setzungen	
29	A	1	Wunderlich	Fliedeweg vor Anwesen Hans Staaf (Giebelseite)	Großflächige Oberflächenschäden mit tiefen Schlaglöchern.	OBR Sitzung 9.10.2015
32	A	1	Ortsbeirat	Dacherneuerung Holz-Buswartehäuschen im Bornkresseweg (Kirchgarten)	Dach aus Bitumenwellpappe ist verwittert	OBR-Sitzung 9.10.2015 Dach soll in Eigenleistung durch Ortsbeirat saniert werden. Materialbeistellung durch Stadt angefragt:Trapezbleche und Ortgangsbretter
21	A	2	Leipold, W.	Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfried; Wunderlich – Hydrant	Hydrant zu hoch – Schneepflug	Größerer Schaden bei Kollision mit Schneepflug zu befürchten
24	A	2	Wunderlich	Bornkresseweg/Weißer Grund Anwesen Jost – Kabelgraben vom Fernsehen und Bordstein	Setzungen im Fahrbahnbereich	
31	A	2	Wunderlich	Holz-Buswartehäuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt	Dachrinne undicht.Entwässert auf Privatgrundstück	Schreiben Stadt vorh. überAufnahme in Arbeitsliste Bauhof
2	A	3	Ott	Straßenschäden durch Umleitung bei Ausbau der Ortsdurchfahrt	Feldweg "Auf der Maas", Mühlengrund, Bornkresseweg, Im Weißen Grund	Info 21.7.2011 Fau Merten:Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in Verantwortung Kommune.
10	A	3	Wunderlich	Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen	Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden	Ortsbegehung am 21. 7. 2011
22	A	3	Wunderlich	Mühlengrund/Bornkresseweg – Querrisse	Viele Querrisse in der Fahrbahn	
23	A	3	Wunderlich	Weißer Grund/Anwesen W. Heil – Rohr	Durchlass um 1,00m verlängern	Herr Heil will sich an Kosten beteiligen
25	A	3	Wunderlich	Bornkresseweg – Anwesen Ohly – Kabelgraben, Hydrant, Kanaldeckel	Setzungen im Fahrbahnbereich, Angleichen Kanaldeckel und Hydrant	
26	A	3	Wunderlich/Ott	Feldweg zwischen L3180 und Mühlengrund	Instandsetzung des Feldweges;an der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen.	Instandsetzung siehe Punkt 2 = Helmut Ott Info 21.7.2011 Fau Merten:Land Hessen übernimmt keine Maßnahme mehr geht in
30	A	3	Wunderlich	Kressenbachverrohrung	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen durch Bauamt..	OBR Sitzung 9.10.2015
15	DE		Scheidemantel	Backhaussanierung	Sanierungsbedarf nach Verkehrsunfall vom 23.9.2007	Schadensfeststellung am Backhaus; Weitere Sanierung bei DE.
16	DE		Heindel	Bepflanzung Fliedeweg vor Anwesen Östreich	Entfernung Schotter am Bürgersteigrand, Einbringen von Mutterboden	Bauhofmaßnahme; Bei Ortsbegehung 21.7.2011 von Fr. Merten notiert
18	DE		DE	Schrank für DGH	Aufbewahrung Unterlagen, Kleinmaterial	Weiterbehandlung in DE Programm
1	E		DE	Ballspielplatz	Ausweichplatz für Jugendliche und Training	Weiterbehandlung in DE Programm
3	E		DE	Spielgeräte am Sportplatz	Aufstellplatz festlegen und eventuell nötige Reparaturen durchführen	Weiterbehandlung in DE Programm
4	E		Ohly	Friedhofszaun	Einzäunung und Torbereich erneuern	14.12.07 Abstimmung Fr. Kohlhepp/Bauhof
5	E		Lotz	Oberfläche Sportplatz	Wellige Oberfläche soll durch Stadt geebnet werden	Daueraufgabe in Abhängigkeit vom Beanspruchung. Anfrage jeweils direkt über Platzwart bei Stadt
6	E		Scheidemantel	Schutzhütte Panoramaweg	Die ehemalige Grillhütte der Feuerwehr die beim Hochwasser am 12.02.2005 weggespült wurde soll als Schutzhütte (Blickrichtung Steinaubachtal) an der Ecke Pflingstschüsselweg /Panoramaweg aufgestellt werden.	Rohre und ausbaggern- Stadt; Eigenleistung
7	E		Wunderlich	Ausschilderung Sportplatz	5 Schilder im Ortsbereich, Ausführung wie Straßenschilder	
8	E		Wunderlich	Straßenlampe Ortseingang aus Richtung Breitenbach	Ausleuchtung Einmündungsbereich, Ortseingang, Gehweg	
9	E		Wunderlich	Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidtmühle	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidtmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg.	Ordnungsamt – ASV Gelnhausen
11	E		Brandl	Grabenaushebungen	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel	
12	E		Wunderlich	Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel	Im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt	
13	E		Brandl	Kurve Feldweg Kalte Buche	Hecke die in Straßenraum ragt zurückschneiden, da Verkehr auf Bankett ausweicht und Teerdecke schon beschädigt ist.	
14	E		Wunderlich	Flutgrabensanierung	Quellwasser läuft über Fahrbahn des Feldweges in Verlängerung "Zum Wilden Stein" in Richtung	
17	E		Brandl	Schwalbenhaus	für Mehlschwalben	Naturfreunde Elm – Albrecht - Kein aktueller Bedarf
19	E		Wunderlich	Zum Sportplatz – Wasserrohrbruch	Ausbessern des Fahrbahnbelages	
27	E		Wunderlich	Fahrbahndecke Bornkresseweg vor S. Weis	Setzungen im Fahrbahnbereich, Fahrbahndecke neuer Hydrant	21. 7. 2011 Fr. Merten: Eventuell werden Anlieger mit Kostenpflichtig, wenn Bäume zu nahe an Grundstücksgrenze stehen.
28	E		Lotz / Heindel	Geschirrspüler im DGH	Alter Gesschirrspüler und Einrichtung nicht effizient, Abstimmung mit Frauenkreis wg. Einrichtung	Weiterbehandlung in DE Programm