

Lfd. Nr.	Name	Zustand	Status	Beschreibung	Aktion	Rechtswert	Hochwert	Flurstueck
1	Bank_A01	OK	BESTAND		Freischneiden	9,465680989	50,36618602	
2	Bank_A02	MARODE	BESTAND	Sitzbohle verfault	Ersetzen	9,462746987	50,36881903	
3	Bank_A03	OK	BESTAND		Papierkorbverkleidung reparieren	9,46339801	50,36826901	
4	Bank_A04	OK	BESTAND			9,46288202	50,36997498	
5	Bank_A05	OK	BESTAND		Hangbewuchs in Blickrichtung freischneiden	9,45929599	50,37177198	
6	Bank_A06	OK	BESTAND			9,468695037	50,38075302	
7	Bank_A07	OK	BESTAND		Hangbewuchs in Blickrichtung freischneiden	9,46515603	50,37309799	
8	Bank_A08	OK	BESTAND			9,469273975	50,37460498	
9	Bank_A09	OK	BESTAND			9,463907965	50,37188203	
10	Bank_A10	OK	BESTAND			9,466885971	50,372222	
11	Bank_A11	MARODE	BESTAND	Sitzgruppe verwittert und verfallen	Abbau und Entsorgung beim nächsten Hutzelfeuer vor Ort	9,468690008	50,37300998	
12	Bank_Neu01	NN	Ersatz für Altbestand	Alte verfallene Bank wurde aus Sicherheitsgründen abgebaut und bisher nicht ersetzt		9,466381967	50,35822598	
13	Bank_Neu02	NN	NEU			9,45801599	50,37437699	
14	Bank_Neu03	NN	NEU			9,463999998	50,37437196	
15	Bank_Neu04	NN	Ersatz für Altbestand	Alte Bank vollständig von Hecke umschlossen, verfallen und nicht mehr nutzbar		9,469324015	50,37676097	

Anm.: Das Koordinatenbezugssystem der Rechts- und Hochwerte ist WGS84 (WGS 1984, EPSG:4326).

Ruhebankkataster Kressenbach (Stand 9-2016)

DOe/RW

Ruhebankkataster-Kressenbach 9-2016.xls